Butler

SL 3D S

Gumisarok Bt
1163 Budapest Veres Péter út 23/A
Tel: 403-0245

Ügyfél :	Gumisarok Bt.	Dátum :	10/3/2013 4:15:28 PM
Rendszám :	GYT665	Alvázszám. :	
Gyártmány :	NISSAN	Típus :	VANETTE (+) (1996 - 2002)
Km :		Felni átmérö	14"



Butler

SL 3D S

Gumisarok Bt
1163 Budapest Veres Péter út 23/A
Tel: 403-0245

Ügyfél :	Gumisarok Bt.	Dátum :	10/3/2013 4:06:42 PM
Rendszám :	GYT665	Alvázszám. :	
Gyártmány :	NISSAN	Típus :	VANETTE (+) (1996 - 2002)
Km :		Felni átmérö	14"

Elsö tengely

		Névleges érték				Diagnózis			Beállítás		
Teljes összetartás	mm	+1.23	+1.72	+2.22		+2.50			+1.50		
Elsö részl. összetartás	mm	+0.62	+0.86	+1.11		+0.50	+2.00		+0.80	+0.70	
Elso kerékdölés	Fok	-0°12'	+0°33'	+1°18'	---	+0°36'	-0°08'	0°44'	+0°33'	+0°40'	0°07'
Utánfutás	Fok	+2°40'	+3°25'	+4°10'	---	+3°33'	+3°24'	0°09'	+3°33'	+3°24'	0°09'
Csapterpesztés	Fok	+12°29	+13°14	+13°59	---	+13°56	+13°56	0°00'	+13°56	+13°56	0°00'
Dölésszög	Fok	+13°47	+13°47	+13°47	---	+14°32	+13°48	0°44'	+14°29	+14°36	0°07'
Kany.szög különbség(20°)	Fok	------	------	------	---	---	---		---	---	
Kany.szög belsö	Fok	+38°33	+39°33	+40°33		---	---		---	---	
Kany.szög külsö	Fok	+32°32	+33°32	+34°32		---	---		---	---	

Hátsó tengely

		Névleges érték				Diagnózis			Beállítás		
Teljes összetartás	mm	------	------	------		-1.10			-1.00		
Hátsó részl. összetartás	mm	------	------	------		-0.60	-0.50		-0.50	-0.50	
Hátsó kerékdölés	Fok	------	------	------	---	-0°06'	-0°05'	0°01'	-0°06'	-0°04'	0°02'
Tolószög	Fok	-0°15'	+0°00'	+0°15'		+0°00'			+0°00'		

àllitàs rogzites nelkul emelve